



Nr. 12574 Data 28 08 2025

(Nr. Registru F-IA-1)

Cod F-IA-3-B

Nr. 465 Data 28 08 2025

(La unitatea controlata)

PROCES VERBAL DE CONSTATARE  
Incheiat astazi 28 08 2025

Subsemnatii Nagy Csaba Popovici Marius reprezentanti ai ABA Banat împuterniciți cu legitimațiile speciale nr. 31, în urma controlului efectuat la unitatea / PF SC Refly Ecologic Services SA cu sediul/ domiciliu în Timișoara str. Ch. Iordan nr 24 et 4 SM 31-33 înregistrata la Registrul Comertului cu nr. 735/56/1997, CUI 942229, CIF \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, reprezentata de Pascau Dan în prezenta d-lui/d-nei Vieru Călin, în calitate de Sol. DDM Ghizela și în baza ordinelor de deplasare nr. 2959/28.08.2025 am constatat următoarele:

Urmasura a verificărilor efectuate pe teren la Depozitul de deseură nerecuperabile Ghizela am constatat ca tipetele sunt uscate neprezentand urme de leșpot sau apă pluvială contaminată sau leșpot.  
Nu există apă în celulele inchise sau din extracte, iar la fel și în celulele de pa prescurtate de la celulele B&B nr 1 și 2 sunt la un nivel scăzut (BR1 < 10%, BR2 < 20%).

Separatorul de hidrocaburi este curat. Nu se observă surgeri de leșpot pe platforma de tractor bramecama.

La privire la substituționarea roților Bepo a conductei de alimentare din zona Podului E70. este necesar de intervenții și intervenție de substituționare și aducere la costul a conductei deplasată.

2

Incalcari ale prevederilor legislatiei in vigoare in domeniul apelor constatate, sanctiuni aplicate

Nu au fost aplicate sanctiuni contravenzionale.

În urma celor constatate se stabilesc urmatoarele masuri obligatorii si termene de realizare

① Se va lua masuri de imbunatatire si de reducere la  
posibila proportie a conductei / de substituiri a r. Bega.  
Termen: 30.09.2025 Responsabil: Conducerea Unitatii.


② Pozitionarea unor mize de cistne a nivelului din preajma  
in cota locale sau obsolete.  
Termen: 30.09.2025 Responsabil: Conducerea Unitatii.

Alte mentiuni/obiectiuni

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 2 exemplare, a fost înscris în Registrul unic de control la nr. 72, iar 1 exemplar a fost distribuit unitatii controlate SC Rotila Ecologic. Sance SA

Neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, conduce la aplicarea sanctiunilor contravenzionale prevazute în Legea Apelor nr 107/1996 cu completarile și modificarile ulterioare.

Prezentul PVC reprezinta un act administrativ in intelesul contenciosului administrativ Legii 554/2004.

| ABA Banat                       |                    | Unitatea controlata,<br><u>SC Rotila Ecologic. Sance SA</u> |   | Participantii la control,              |                    |
|---------------------------------|--------------------|---|---|--|--------------------|
| Nume si prenume                 | Semnatura          | Nume si prenume   | Semnatura si stampila   | Nume si prenume                        | Semnatura          |
| <u>Ing. Nagy<br/>Catalin</u>    | <u>[Signature]</u> | <u>Percu<br/>Dan.</u>                                       |  | <u>Ing. Vitan<br/>Catalin</u>          | <u>[Signature]</u> |
| <u>Ing. Popovici<br/>Marius</u> | <u>[Signature]</u> |   |   | <u>Ing. Constantin<br/>[Signature]</u> | <u>[Signature]</u> |
|                                 |                    |   |   |  |                    |

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș  
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843  
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798  
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352  
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407